

# PROCES PROTEKTOROVANIA BANDAG



## KROK 1

Počiatková kontrola hodnotí bezpečnosť kostry pneumatiky

## KROK 2

Nedeštruktívna kontrola zisťuje neviditeľné poškodenia

## KROK 3

Drásanie obnovuje rozmery a vyváženie pneumatiky

## KROK 4

Výbrusovanie a vyplňanie opravy hodnotnej kostry

## KROK 5

Navalovanie: aplikácia nového behúňa a vytvorenie ešte stále vyššej hodnoty

## KROK 6

Vulkanizácia spája behúň s kostrou pneumatiky

## KROK 7

Výstupná kontrola hodnotí bezpečnosť a perfektný vzhľad



**NO DETOURS.**

[www.bandag.com](http://www.bandag.com)